

成形環境改革

OCTAGON

Auto Gate Cut System

ゲートカットの自動化だけではない！

挑戦してみませんか？

新しいゲートレイアウトに。

「成形環境改革」それは余裕のある成形条件を作る事。


不良率を低減させ、金型に優しく、働く人にも優しい成形条件。




ゲートカット
コントローラー




超高压マイクロシリンダ



ゲートカットユニット



金型設計（ゲートカット部）



CAEによる各種解析



成形アドバイザーの派遣

日本総代理店・テクニカルサポート



株式会社 **TECMO WORKS**

〒511-0002 三重県桑名市福島969-1
info@tecno-works.com

販売・メンテナンスサービス




HEIWA
Connect to the Future

株式会社 **平和電機**



〒491-0827 愛知県一宮市三ツ井6-10-15
TEL:0586-77-4870

基本構造




基本動作


オーバーラップゲート




ゲートカット（穴あけ）の種類



サイドゲート
(ファンゲート)




リングゲート




穴あけ
(ウェルドレス)

- ※1 サブマリリングゲート、カルフォンゲートでの事例もあります。
- ※2 エラストマー系の柔らかい材料はカットできません。

ゲートカット事例



改善事例（CAE）



2025.04.07

販売・テクニカルサポート



ソリューションアシスト 株式会社

〒654-0143 兵庫県神戸市須磨区菅の台7-37-27

TEL:080-2236-2871 E-mail: info@gasexit.jp